

RETE SCOLANTE NORD LATINA					
N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	FOSSO MORILLO (PARTE)	CORI	C.B.A.P.	Ricarico e consolidamento corpo arginale - Trasporto terra	Zaxis 210 LC 2 nolo - FH 215 n. 1
2	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	Zaxis 210 LC 2 nolo - FH 215 n. 1
3	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	P.I.R.	Riscavo SPONDA SX	Zaxis 210 LC 2 nolo - FH 215 n. 1
4	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	SERMONETA/NORMA	P.I.R.	Trinciatura	ZAXIS 210 LC 1 Nolo - T. 12
5	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	NORMA	P.I.R.	Trinciatura	ZAXIS 210 LC 1 Nolo - T. 12
6	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA	P.I.R.	Trinciatura	ZAXIS 210 LC 1 Nolo - T. 12 - T. 13
7	EMISSARIO CATERATTINO	SABAUDIA	IMMISSARIO	Riscavo, ricarico e consolidamento duna lungomare di Sabaudia e ripascimento a mare - Trasporto sabbia - Stoccaggio sabbia derivante dal riscavo	Komatsu 160 n.64 nolo - FH 215 n.4 - Pala Takeuchi nolo
8	AFFLUENTE DX SAN ISIDORO INFERIORE	TERRACINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	Komatsu 160 n.64 nolo - FH 215 n.4
9	FOSSO RIO NESPOLA	TERRACINA/SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	Komatsu 160 n.64 nolo - FH 215 n.4
10	FOSSO PIEDE ARGINE SISTO (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	Zaxis 55 a nolo - T. 13 - T. 15
11	FOSSO PIEDE ARGINE SISTO (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	Zaxis 55 a nolo - T. 13 - T. 15
LAVORI NON PREVISTI					
12	CANALINA IRRIGUA B ACQUE MEDIE	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura	T. 13
13	CANALE ACQUE MEDIE	LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	T. 13
14	CANALE ACQUE MEDIE	LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	T. 13
15	CANALE ACQUE MEDIE	LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	T. 13
16	CANALE ACQUE MEDIE	LATINA	IMMISSARIO	Trinciatura SPONDA SX	T. 13
17	CANALE ACQUE BASSE	LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	T. 13
18	CANALINA IRRIGUA A ACQUE MEDIE	LATINA	C.B.A.P.	Riscavo	Zaxis 55 a nolo
19	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA	P.I.R.	Trinciatura	ZAXIS 210 LC 1 Nolo - T. 12 - T. 13
20	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA	P.I.R.	Trinciatura	ZAXIS 210 LC 1 Nolo - T. 12 - T. 13
21	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA DX	Zaxis 210 LC 2 nolo - FH 215 n. 1
22	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	P.I.R.	Riscavo SPONDA DX	Zaxis 210 LC 2 nolo - FH 215 n. 1
23	FOSSO PISCINA CIOCCHI (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Riscavo	Zaxis 55 a nolo
24	FOSSO TRADIMENTO (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	Zaxis 55 a nolo - T. 15
25	AFFLUENTE SX FOSSO TRADIMENTO (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	Zaxis 55 a nolo - T. 15
26	SUB AFFLUENTE FOSSO TRADIMENTO	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura	T. 15
27	FOSSO CAVONE (PARTE)	CORI	C.B.A.P.	Trinciatura e riscavo	ZAXIS 210 LC 1 Nolo
28	CANALINA IRRIGUA IV BIS	LATINA	C.B.A.P.	Riparazione canalina irrigua con interventi in muratura eseguiti da personale operaio	

<b>RETE SCOLANTE SUD LATINA</b>					
<b>N.</b>	<b>Canale</b>	<b>Comune</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tipo di Intervento</b>	<b>Mezzo Meccanico</b>
1	FOSSA CONTRO MIGLIARIA 50 (SELCELLA-Ufente)	PONTINIA	CBAP	Sfalcio	Hitachi 160zx
2	CUNETTA NORD STRADA PINIETTE (STARTURO - Rinbraccio Frassonetto)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
3	FOSSA FALCONE	SERMONETA	CBAP	Trinciatura	Komatsu 160 n.66
4	FOSSA FALCONE	SERMONETA	CBAP	Riescavo	Komatsu 160 n.67
5	ESCHIEDA	TERRACINA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	Doosan 225 - hitachi 160 zx
6	FIUME CAVATA (FOSSO CARTIERA - FORO APPIO)	SEZZE/ SERMONETA	SPM	Diserbo di fondo	Nettuno 1
7	LONGARINA	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e riescavo	Zaxis 85 - HT 85
8	FOSSA S.PAULO INFERIORE E SUPERIORE	TERRACINA	CBAP	Trinciatura, sfalcio e riescavo	Zaxis 85 - HT 86
9	FOSSA MIGLIARIA 50 (SELCELLA-Ufente)	PONTINIA	CBAP	Sfalcio	Hitachi 160 zx
10	CANALE BOTTE (MIGL.45 - MIGL.52)	PONTINIA	PIR	Trinciatura	Zaxis 85 - HT 85
11	FARNETO	TERRACINA	CBAP	Trinciatura e riescavo	Doosan 225 - hitachi 160 zx
12	CONTROMIGLIARA 55 (UFENTE - APPIA)	TERRACINA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
13	PIOPPETO	TERRACINA	CBAP	Trinciatura e riescavo	Doosan 225 - hitachi 160 zx
14	FIUME DIVERSIVO UFENTE (SCOLMAT - F. STELLA)	PONTINIA	PIR	Diserbo di fondo	Osma - Nettuno 1
15	MIGLIARA 40 (APPIA - CARTICHETE)	SERMONETA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	Zaxis 85 - HT 85 - Komatsu n.66
16	CONTROMIGLIARA 48 (APPIA - SELCELLA)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
17	MIGLIARA 48 (SCHIAZZA - SELCELLA)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
18	FOSSA LATINA NORD	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	Zaxis 85 - HT 85 - Komatsu n.66
19	BOTTE INFERIORE (TRAVERSANTE SEGA - SBOCCO)	TERRACINA	PIR	Trinciatura	Doosan 225
20	FOSSA PIETROSANTI	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	Zaxis 85 - HT 85 -
21	FALSITTO	TERRACINA	CBAP	Sfalcio	Komatsu 160 n.68
<b>LAVORI NON PREVISTI</b>					
1	FIUME DIVERSIVO UFENTE (SCOLMAT. - MIGL. 49,1/4)	PONTINIA	PIR	Movimento erbe	Doosan
2	MIGLIARA 54 (SISTO - BOTTE)	PONTINIA	CBAP	Sfalcio	Doosan
3	FOSSA FALCONE	SERMONETA	CBAP	Sfalcio	HT 85
4	FIUME UFENTE (P. Maggiore - Fossa Stella )	TERRACINA	PIR	Trinciatura	Doosan 225 - Hitachi 160zx
5	FIUME UFENTE (P. Maggiore - Fossa Stella )	PONTINIA	PIR	Trinciatura e movimento erbe	FH 135 - Doosan
6	MIGLIARA 50 (SCHIAZZA - SELCELLA)	PONTINIA	CBAP	Movimento erbe	Komatsu 160 n.66
7	SGRIGLIATORE LE PASSERELLE	TERRACINA	PIR	Movimento erbe	Komatsu 160 n.67
8	MARGELLINA	SEZZE	CBAP	Sfalcio	Komatsu 160 n.68