

**RETE SCOLANTE NORD LATINA**

<b>N.</b>	<b>Canale</b>	<b>Comune</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tipo di Intervento</b>	<b>Mezzo Meccanico</b>
1	CANALE CARANO	APRILIA	S.P.M.	Trinciatura e riescavo	FH 215 n.1 - FH 200 n.9
2	FOSSO SAN VITO	TERRACINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	NH 532 - Cob. 94
3	FOSSO SAN VITO (PARTE)	TERRACINA	C.B.A.P.	Realizzazione scogliera	NH 532 - Cob. 94
4	FOSSO DELLA VEDOVA	APRILIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 215 n.1 - FH 200 n.9
5	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	B. 11 - T. 36
5 bis	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	B. 11 - T. 36
6	FOSSO RIO TORTO	APRILIA	S.P.M.	Trinciatura e riescavo	FH 210 (noleggio) - FH 215 n. 1
7	CANALE ALLACCIANTE ASTURA	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	FH 210 (noleggio)
7 bis	CANALE ALLACCIANTE ASTURA	LATINA	P.I.R.	Riescavo	FH 200 n. 9
<b>LAVORI NON PREVISTI</b>					
1	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	B. 11 - T. 36
1 bis	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	B. 11 - T. 36
2	CANALE ACQUE BASSE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	Cat. 308D -
3	<b>SETTORE IMPIANTI</b>	SAN FELICE CIRCEO	C.B.A.P.	Rimozione erbe impianto Olevola	Cob. 94

\*\* Nella settimana dal 07 al 11/11/2016 a causa del maltempo per gg. 1 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

Latina li 06/12/2016

<b>RETE SCOLANTE SUD LATINA</b>					
<b>N.</b>	<b>Canale</b>	<b>Comune</b>	<b>Competenza</b>	<b>Tipo di Intervento</b>	<b>Mezzo Meccanico</b>
1	FIUME CAVATA	SERMONETA	S.P.M.	diserbo di fondo	NETTUNO 6
2	FOSSA ALLACCIANTE RAPPINI	TERRACINA	C.B.A.P.	riescavo	Doosan
3	FOSSA DELLE MOLE	TERRACINA	S.P.M.	trinciatura	ENERGREEN
4	FOSSA DELLE VIGNE	TERRACINA	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	H.52
5	RIO DEI GAMBERI	TERRACINA	A.T.O.	trinciatura - riescavo	H 52
6	RIO CAMPOLUNGO	TERRACINA	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	H 52
7	FOSSA DEI TOZZI	TERRACINA	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	Energreen - Doosan
8	FIUME PEDICATA	TERRACINA	S.P.M.	trinciatura	ENERGREEN
9	CANALE BOTTE	LATINA	P.I.R.	sfalcio	H85
10	CANALE BOTTE	LATINA	P.I.R.	trinciatura - riescavo	FH215
11	FOSSA GRATTALANA	LATINA	P.I.R.	riescavo	FH215
12	TORRENTE VENEREO	SEZZE	A.T.O.	trinciatura - riescavo	H 85
13	FOSSA CIAMMARUCARA	SEZZE	A.T.O.	trinciatura - riescavo	T2 - FH135 - H.85
14	CANALE LINEA	LATINA-PONTINIA	P.I.R.	diserbo di fondo	NETTUNO 6
15	CANALE LINEA	LATINA-PONTINIA	P.I.R.	trinciatura	DOOSAN-ENERGREEN
16	FOSSA DELLA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - falcio	FH 135 - H85
17	FOSSA MATTEUCCI	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - falcio	T2 - H85
18	CANALE ALLACCIANTE LE ACQUE ALTE SETINE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - falcio	T2 - FH 135 - H85
19	FOSSA STRADA VISORO	SEZZE	C.B.A.P.	sfalcio	H85
20	CANALE ACQUE ALTE SETINE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
21	FOSSA STRADA PALAZZO	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135 - H.85
22	FOSSA STRADA CONA DEL VALICO	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135 - H.85
23	FIUME UFENTE (P.CHIUSA - P.MAGGIORE)	PONTINIA	P.I.R.	diserbo di fondo	Nettuno 1
24	SGRIGLIATORE CANALE DIVERSIVO LINEA	TERRACINA	P.I.R.		
25	CANALE MORTACINO	TERRACINA		movimento erbe	Doosan
<b>LAVORI NON PREVISTI</b>					
1	FOSSA TAVOLATO	PONTINIA	A.T.O.	trinciatura - sfalcio	Energreen-Doosan-H85
2	FOSSA MIGLIARIA 46,1/4	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	H 85
3	COLLETTORE DI CARONTE	TERRACINA	C.B.A.P.	riparazione falla argine	H 85
4	FOSSA MIGLIARA 52,1/2	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	H 85
5	FOSSA MIGLIARA 52 (Botte-Sisto)	PONTINIA	C.B.A.P.	falcio	H 85
6	TORRENTE BRIVOLCO	SEZZE	S.P.M.	trinciatura	T2 - FH135 - H.85
7	FOSSA STRADA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135 - H.85
8	FOSSA VISCARDI	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	FH 135 - H85
9	CANALE SELCELLA INCILE DI MAZZOCCHIO	PONTINIA	P.I.R.	movimento erbe	H 85