

RETE SCOLANTE NORD LATINA					
N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	CANALE MASTROPIETRO (PARTE)	LATINA	A.T.O.	Trinciatura e riescavo	Komatsu 160 n.64 - T.13 - FH 200 n.9 - FH 215 n.4
2	FOSSO ACQUAVIVA (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo SPONDA SX	Zaxis 210 LC 2 - Komatsu 160 n.64
3	FOSSO ACQUAVIVA (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo SPONDA DX	Zaxis 210 LC 2 - FH 215 n. 1
4	CANALE QUARTACCIO	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 215 n. 4 - T 13
5	CANALINA IRRIGUA FOCE VERDE	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura	T.15 - Zaxis 55 a nolo
6	CANALINA IRRIGUA FOCE VERDE	LATINA	C.B.A.P.	Riescavo	Cob. 94
7	FOSSO PICCARELLO INFERIORE	LATINA	C.B.A.P.	Ripristino corpo arginale - Realiz. palificata in legno con personale operaio	NH 532 - FH 215 n.4
LAVORI NON PREVISTI					
8	AFFLUENTE CANALINA FOCE VERDE	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Komatsu 160 n.64 - FH 200 n.9
9	FOSSO CARBONE (PARTE)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	T.15 - Cob. N.94 - Zaxis 55 a nolo
10	FOSSO CERRETO MANCINO	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Cob. N.94 - Zaxis 55 a nolo
11	MANUFATTO IRRIGUO CANALE MASTROPIETRO	LATINA	C.B.A.P.	Riparazione manufatto irriguo canale Mastropietro Az. Fortuni	FH 215 n. 4
12	MANUFATTO IRRIGUO FOSSO SAN SELMO	LATINA	C.B.A.P.	Riparazione manufatto irriguo fosso San Selmo Az. Petucco	FH 215 n. 4
13	MANUFATTO IRRIGUO FOSSO CUCCHIARELLA	LATINA	C.B.A.P.	Riparazione manufatto irriguo fosso Cucchiarella Az. Colagiacomo	Cob. N.94
14	CANALINA IRRIGUA UNIROYAL	LATINA	C.B.A.P.	Montaggio paratoia e rimozione tura in terra canalina irrigua Uniroyal	Cob. N.94
15	SUB AFF. DX DIVERSIVO CICERCHIA (AFF.N.9)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 55 a nolo - T.12
16	4ª AFF. SX DIVERSIVO CICERCHIA (AFF.N.8)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 55 a nolo - T.12
17	FOSSO PORCARECCIA	LATINA	C.B.A.P.	Realizzazione tura in terra Az. Agricola Merizzi	FH 215 n. 4
18	CANALE ASTURA BASSO	LATINA	P.I.R.	Realizzazione tura in terra Az. Agricola Perica	FH 215 n. 4
19	CANALE ASTURA BASSO (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	T.13
20	CANALE ACQUE ALTE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	T.13 - Komatsu 160 n.64 nolo
21	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	T.13
22	CANALE ACQUE BASSE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	T.13
23	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	IMMISSARIO	Trinciatura	T.13
24	FOSSO LE VERGINI (PARTE)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura	T.13
25	FOSSO MOSCARELLO BASSO	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Komatsu 160 n.64 nolo - FH 215 n.4
26	FOSSO PANTANELLE (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 210 LC 2 nolo - FH 215 n. 1
27	CANALE BANDITELLA (PARTE)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura SPONDA SX	T.13
28	CANALINA IRRIGUA A ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura	T.13
29	CANALE ACQUE MEDIE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	T.13
30	CANALE ACQUE BASSE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura SPONDA SX	T.13
31	FOSSO GIONCO ACQUE BASSE (PARTE)	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Komatsu 160 n.64 nolo - FH 215 n.4
32	FOSSO PANTANACCIO	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura	T.13 - Komatsu 160 n.64 nolo

RETE SCOLANTE SUD LATINA					
N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	FOSSA CIAVOLONE	TERRACINA	CBAP	Riescavo	Komatsu 160 n.66 nolo - Doosan 225 - ZAXIS 210 nolo 2020
2	MIGLIARA 54 (APPIA - UFENTE)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
3	MIGLIARA 53,1/2 (RIO FREDDO-UFENTE)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e riescavo	Hitachi 160 zx
4	CASANELLO	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
5	FOSSO DI GUARDIA MEZZALUNA	PONTINIA/SEZZE	CBAP	Riescavo	Zaxis 85 USB nolo
6	LAGOMANELLO	PONTINIA	CBAP	Riescavo	Zaxis 85 USB nolo
7	SCARPA DELLA TORRE SUPERIORE	SEZZE	CBAP	Trinciatura	Zaxis 85 USB nolo - HT 85
8	SCARPA DELLA TORRE INFERIORE	SEZZE	CBAP	Trinciatura e Sfalcio	HT 85
9	SALICICCHIA	SEZZE	CBAP	Trinciatura, riescavo e sfalcio	HT 85
10	PONTENOVO	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e riescavo	Hitachi 160 zx
11	RIO FREDDO	PONTINIA	CBAP	Sfalcio	Hitachi 160 zx
12	FOSSO DEL FIASCO (ORIGINE - STRADA ZAPPIDO)	SEZZE	CBAP	Trinciatura e sfalcio	HT 85 - Zaxis 85 USB nolo
13	CONTROMIGLIARA 51 (APPIA - DISPLUVIO)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
14	COLLETTORE PRINCIPALE DEI GRICILLI	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e riescavo	Komatsu 160 n.66 nolo - Doosan 225 - B 11 - ZAXIS 210 nolo 2020 - FH 135
15	FOSSO PERAZZELLE	SEZZE	CBAP	Trinciatura	FH 135 - B 11
16	PRATO SARACENO	PONTINIA	CBAP	Trinciatura	Hitachi 160 zx
17	CASALETTI	SEZZE	CBAP	Trinciatura e sfalcio	HT 85 - Zaxis 85 USB nolo
18	MIGLIARA 51 (APPIA - STRADA SCHIAZZA)	PONTINIA	CBAP	Trinciatura e sfalcio	FH 135 - Doosan
19	FOSSA DELLE CARTICHETE	SERMONETA	CBAP	Sistemazione sommità arginale	HT 85
20	CERRETO	TERRACINA	CBAP	Riescavo	Komatsu 160 n.66 a nolo 2020
LAVORI NON PREVISTI					
1	CASALETTI	SEZZE	CBAP	Riescavo	Doosan
2	FOSSO DI GUARDIA IN SX UFENTE (49 - PONTE CHIUSA)	PONTINIA	CBAP	Riescavo	ZAXIS 210 LCN nolo