

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

SETTORE RETI IRRIGUE

Lavori di riparazione rete irrigua eseguiti nel Giugno 2021

| N. prog. | Mese | Giorni | Impianto Irriguo | Settore | Tipo rottura |
|----------|--------|--------------|------------------|------------|-------------------------------------------|
| 1 | Giugno | Martedì 01 | Centrale Sisto | S. Antonio | sostituzione condotta amianto |
| 2 | Giugno | Martedì 01 | Centrale Sisto | Nespola | sostituzione condotta amianto |
| 4 | Giugno | Mercoledì 02 | Centrale Sisto | Nespola | acciaio aereo |
| 8 | Giugno | Giovedì 03 | Centrale Sisto | Nespola | sostituzione condotta amianto |
| 12 | Giugno | Venerdì 04 | Centrale Sisto | S. Isidoro | sostituzione condotta amianto |
| 16 | Giugno | Venerdì 04 | Centrale Sisto | S. Antonio | riparazione pontetubo |
| 19 | Giugno | Lunedì 07 | Centrale Sisto | S. Isidoro | sostituzione condotta amianto |
| 24 | Giugno | Martedì 08 | Centrale Sisto | S. Isidoro | acciaio aereo |
| 26 | Giugno | Martedì 08 | Centrale Sisto | S. Isidoro | riparazione condotta comiziale |
| 32 | Giugno | Sabato 12 | Centrale Sisto | Nespola | riparazione condotta comiziale |
| 33 | Giugno | Lunedì 14 | Centrale Sisto | Nespola | saracinesca idrante |
| 34 | Giugno | Lunedì 14 | Centrale Sisto | S. Isidoro | riparazione condotta comiziale |
| 40 | Giugno | Martedì 15 | Centrale Sisto | S. Isidoro | sostituzione condotta amianto |
| 41 | Giugno | Mercoledì 16 | Centrale Sisto | S. Isidoro | riparazione condotta comiziale |
| 43 | Giugno | Mercoledì 16 | Centrale Sisto | S. Basso | acciaio interrato |
| 48 | Giugno | Venerdì 18 | Centrale Sisto | S. Isidoro | riparazione condotta comiziale |
| 53 | Giugno | Lunedì 21 | Centrale Sisto | S. Basso | colonnina idrante |
| 55 | Giugno | Martedì 22 | Centrale Sisto | Montenero | riparazione condotta principale |
| 70 | Giugno | Lunedì 28 | Centrale Sisto | S. Antonio | sostituzione condotta amianto |
| 73 | Giugno | Martedì 29 | Centrale Sisto | S. Basso | acciaio interrato |
| 74 | Giugno | Martedì 29 | Centrale Sisto | S. Basso | sfiato |
| 76 | Giugno | Martedì 29 | Centrale Sisto | Principale | acciaio interrato |
| 77 | Giugno | Mercoledì 30 | Centrale Sisto | S. Luca | acciaio interrato + 2 saracinesca idrante |
| 79 | Giugno | Mercoledì 30 | Centrale Sisto | S. Luca | acciaio aereo |
| 82 | Giugno | Mercoledì 30 | Centrale Sisto | S. Luca | sfiato |